

河源江东新区管委会应急管理局

江东新区管委会应急管理局关于对城东街道 “4·21”一般生产安全事故 统计核销的公示

2021年4月21日下午13时15分许，河源江东新区城东街道辖区内的中骏世界城内发生一起工贸行业生产安全事故，造成1人死亡，造成直接经济损失130万元。按《生产安全事故统计管理办法》有关规定已纳入生产安全事故统计，现经调查认定，河源江东新区城东街道“4·21”一般事故是一起登高跌落引起的意外事件。根据《广东省安全生产监督管理局生产安全事故统计核销管理办法》的规定，我局拟对该起事故进行统计核销，现予以公示。公示时间为2021年6月2日至2021年6月8日(7天)。公示期间，如对该起事故统计核销有异议或意见，请以书面或来电形式反馈至河源市江东新区管委会应急管理局(联系人:陈晨,地址:河源市江东新区管委会2号楼106办公室,电话:13076185010,传真:3133171,邮箱:1195554817@qq.com)。

(此页无正文)

江东新区管委会应急管理局

2021年6月2日



附件：

河源江东新区城东街道“4·21”一般 事故调查报告

2021年4月21日13时20分许，位于河源江东新区城东街道辖区的河源中骏璟峰项目商业MALL内发生一起造成1人死亡的一般事故。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，河源江东新区管委会成立了河源江东新区城东街道“4·21”一般事故调查组，由江东新区管委会应急管理局局长金政伟任组长，应急管理局、行政综合执法局、市公安局江东分局、城东派出所抽调人员开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、技术鉴定，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质，提出了加强和改进工作的措施和建议。

一、事故发生经过

2020年2月22日，广东海川建设工程有限公司¹与福建省嘉

1. 广东海川建设工程有限公司于2020年9月8日成立。公司地址：惠州市惠城区河南岸三环南路17号大坤金州广场3栋写字楼12层04号。法定代表人刘阳，公司经营范围包括：建筑消防工程设计与施工，装修装饰工程设计与施工，机电工程设计与施工，房屋建筑工程，建筑幕墙工程，城市及道路照明工程，园林景观工程，建筑智能化网络工程设计与施工，市政工程施工，物业管理，钢结构工程；消防工程维修保养；销售；消防器材、建筑材料、五金制品；许可项目：消防技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）社会统一

晟建设发展有限公司²签订了河源中骏璟峰项目商业 MALL 消防工程施工合同。按照该合同，广东海川建设工程有限公司负责整个河源中骏璟峰项目商业 MALL 六层楼包括地下负一层的消防工程。2021 年 4 月 21 日上午 8 时 30 分许，广东海川建设工程有限公司黎文杰、程谋光、李斌开始安装河源中骏璟峰项目商业 MALL 四楼左侧第六间房的消防管道。

4 月 21 日 13 时左右，黎文杰、李斌等工人午餐完毕后，黎文杰驾车送李斌、程谋光准备回住处午休。返回途中程谋光告知黎文杰自己的手机落在工地了，黎文杰又将工友李斌、程谋光送到工地；程谋光、李斌回到四楼工地后未寻找到手机，工友李斌提醒程谋光说上午看到他装管道时把手机放在通风口上面了。

而后程谋光爬上放置在通风口下方的升降车，双脚分别踩在的升降车的侧面钢架上，伸手去摸放置在通风口处的手机；突然升降车因停靠不稳引起晃动，程谋光整个人失去平衡仰面倒在升降车上。工友李斌见状上前想扶程谋光起身，却发现程谋光的脑后都是血，双眼紧闭、脸色惨白、后脑勺被升降车侧面扶手插入。李斌见状立刻打电话给黎文杰，黎文杰马上拨打了 120 急救中心。医护人员赶到现场后对程谋光进行了紧急抢救，但程谋光因伤势过重抢救无效，医护人员也现场确认了程谋光死亡。

二、救援情况及善后处理情况

信用代码：91441300592122801K。

2. 福建省嘉晟建设发展有限公司成立于 2010 年 03 月 25 日，注册地址位于福建省泉州市惠安县净峰镇坑黄村上宅 166 号，法定代表人为陈辉阳。公司经营范围包括：房屋建筑工程；市政公用工程；土石方工程；建筑装修装饰工程；城市及道路照明工程；园林工程；公路桥梁工程；水利水电工程；港口与海岸工程、航道工程专业承包。社会统一信用代码：W91350500553207554H。

（一）应急救援情况：事故发生后黎文杰立即拨打 120 急救电话，经医护人员赶到现场抢救无效后，最终确认程谋光死亡。接到事故报告后，江东新区管委会领导高度重视，城东街道办事处、应急管理局、综合行政执法局、市公安局江东分局、城东派出所等相关单位领导及工作人员先后赶赴现场开展事故应急处置相关工作。

（二）善后处理情况：城东街道办事处和相关部门积极组织广东海川建设工程有限公司与死者家属双方进行调解，最终双方达成调解协议，遇难者家属按国家有关规定得到相应赔偿。事故发生后，新区管委会、城东街道办事处迅速组织应急处置，现场救援处置得当，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害，无衍生事故、无救援人员伤亡。

三、现场勘查情况

经现场勘察，事故发生地位于河源中骏璟峰项目商业 MALL 四楼左边第六间房内的通风口处消防管道下方，离地高度约为 3.5 米。通风口处消防管道下方有一台升降机，高约 1.7 米，事发时工人程谋光曾借用此台升降机登高取通风口处的私人物品。事发地为水泥地面、四周平整且完好；现场坡度约为 2%；整个河源中骏璟峰项目商业 MALL 房屋基础建设已经完工，整个房间除左右角落放置部分塑料制的防水袋及数个白色编织袋外较为整齐，地面无任何杂物。

死者倒在升降机平台时面部朝上，身着红色 T 恤、脚着帆布

鞋，身体平躺在升降机上，头部出血，后脑处插入升降机扶手钢管，钢管插入头部深度约为6厘米。根据技术侦查，市公安局江东分局、城东派出所对此次事件排除了他杀的可能性。



四、事故性质的认定

经调查认定，广东海川建设工程有限公司工人程谋光（男，1980年12月24日出生，湖北省恩施人）在下班时间到工区寻

找物品时借用升降机登高不慎跌落，头部碰撞升降机扶手重伤致死，是一起意外伤害事故。

五、事故防范措施建议

（一）广东海川建设工程有限公司及要认真吸取此次工人意外死亡的教训，为防止这类意外再次发生必须加强公司内部公共安全教育，劝导公司工人、员工在休息时间注意行为安全。

（二）福建省嘉晟建设发展有限公司必须要对工地范围内的工人、员工不规范和不安全行为进行严格排查，做好安全知识普及教育，营造安全谨慎的工作环境。

（三）城东街道办事处要举一反三，注意加强公共安全宣传的普及，避免再次发生此类公共安全不到位引起的意外事故。

