


比例尺 1:2000



图例

	竣工验收范围
	保护区范围
	等高线
	道路
	点高程
	复垦为乔木林地单元
	复垦为其他林地单元
	复垦为其他旱地单元
	复垦为农村宅基地单元
	复垦为农村道路单元
	复垦为收购水面单元
	铁路通道
	新增耕地与水产及水方向

拐点编号	2000国家大地坐标系	
	X坐标	Y坐标
1	281775.63	38573622.47
2	281741.28	38573622.06
3	281738.02	38573843.37
4	281725.15	38574164.75
5	281887.83	38572834.16
6	2816876.61	38574284.12
7	2817348.42	38574522.43
8	2817592.56	38574296.82
9	2817811.94	38574183.41

矿区面积: 0.4626km²

一级地类		二级地类		面积 (hm ²)		农垦 (hm ²)
类编号	类名称	类编号	类名称	复垦前	复垦后	
85	排灌	0391	沟水林地	8.6758	9.6035	2.3168
85	排灌	0392	其他林地	0.1119	0.9325	9.5766
84	园地	0434	其他草地	0.4855	3.4399	33.9368
85	其他灌溉农业用地	0501	其他草地	0.6912	0	-0.0312
86	旱地	0502	其他草地	43.6385	0	-45.8599
87	住用地	0602	农村宅基地	0.0451	0.0451	0
9	文场路用地	1003	公路用地	0.3579	0.000	-0.3579
10	文场路用地	1006	农村道路	0.4998	0.6168	0.1279
11	水域及水利设施用地	1104	坑塘水面	1.3140	1.3284	0.1664
合计				56.3327	56.3327	

[illegible]

河源源昌建材有限公司临江镇芙蓉石场矿区生态修复竣工图				
施工单位		河源源昌建材有限公司		
图号	CG	比例	1:2000	日期 2020.6